

Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Sous épreuve U42 : Vérifications des performances mécaniques et électriques d'un système pluritechnologique

IGNE DE FABRICATION DE FUTS Base Wationale des Suiets des


#### A-Vérification des unités linéaires.

#### A1-Analyse du fonctionnement.

A11- Tableau des liaisons.

Liaison	Degrés de liberté	Nom de la liaison
classe bâti / classe vis de manœuvre	$ Tx = 0 \qquad Rx = 1 $ $Ty = 0 \qquad Ry = 0 $ $Tz = 0 \qquad Rz = 0 $	Pivot
classe vis de manœuvre / classe chariot	Tx = 1 $Rx = 1Ty = 0$ $Ry = 0Tz = 0$ $Rz = 0Particularité : Tx et Rxconjuguées$	Hélicoïdale
classe chariot / classe bâti	Tx = 1   Rx = 0 $Ty = 0   Ry = 0$ $Tz = 0   Rz = 0$	Glissière
classe coulisseau molette / classe chariot	Tx = 1  Ty = 0  Tz = 0	Glissière
classe molette / classe coulisseau molette		Pivot

A12- Schéma cinématique d'une unité linéaire.



Remarque: tous symboles admis:

#### A2-Vérification de la tenue des roulements.

A21-Modélisation des actions extérieures au système isolé sous forme de torseurs.

$$\left\{ T_{\text{Fût} \to 13} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 6000 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} \right\}_{\text{A}} \qquad \left\{ T_{12 \to 18\text{C}} \right\} = \left\{ \begin{matrix} \textbf{X}_{\text{C}} & 0 \\ \textbf{Y}_{\text{C}} & 0 \\ \textbf{Z}_{\text{C}} & 0 \end{matrix} \right\}_{\text{C}} \qquad \left\{ T_{12 \to 18\text{B}} \right\} = \left\{ \begin{matrix} \textbf{X}_{\text{B}} & 0 \\ \textbf{Y}_{\text{B}} & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} \right\}_{\text{B}}$$

#### A22-Détermination des actions supportées par les roulements.

Calcul des moments en C:

Equations issues du principe fondamental de la statique :

$$\begin{split} \Sigma F_{\text{ext}} &= \vec{0} \\ \text{Sur } \vec{x}_1 : 6000 + X_C + X_B = 0 \\ \text{Sur } \vec{y}_1 : 0 + Y_C + Y_B = 0 \\ \text{Sur } \vec{z}_1 : 0 + Z_C + 0 = 0 \end{split} \qquad \begin{split} \Sigma \vec{M}_{\text{ext}}^C &= \vec{0} \\ \text{Sur } \vec{x}_1 : 0 + 0 - 33 \ Y_B = 0 \\ \text{Sur } \vec{y}_1 : 24000 + 0 + 33 \ X_B = 0 \\ \text{Sur } \vec{z}_1 : 0 + 0 + 0 = 0 \end{split}$$

Résultats:

$$X_{B} = -24000 / 33 = -727 \text{ N}$$
  
 $Y_{B} = 0 \text{ N}$   
 $X_{C} = -6000 + 727 = -5273 \text{ N}$   
 $Y_{C} = 0 \text{ N}$   
 $Z_{C} = 0 \text{ N}$ 

Valeur de l'effort axial F<sub>a</sub> et de l'effort radial F<sub>r</sub>:

Roulement 18B: Roulement 18G 
$$F_a = 0 N$$
  $F_a = 0 N$   $F_r = 727 N$   $F_r = 5273 N$ 

A23-Valeur de la charge dynamique de base C du roulement 6308.

$$C = 42300 N$$

Valeur de la charge radiale équivalente P du roulement le plus chargé.

Le roulement le plus chargé est le roulement 18C.

Sa charge radiale vaut  $P = F_r = 5273 \text{ N}$ 

Valeur de la durée nominale L<sub>10</sub> du roulement le plus chargé.

Pour le roulement 18C:

$$L_{10} = (42300 / 5273)^3 = 516$$
 millions de tours.

Conclusion.

La durée de vie L<sub>10</sub> des roulements est de 516 millions de tours. Les roulements conviennent.

### A3-Vérification du vérin d'unité linéaire.

A31-Calcul de la force développée par le vérin en poussant et en tirant sous la pression de 60 bars.

Le vérin HVBS04F2HG a pour caractéristiques :

Diamètre de tige : d = 22 mm Diamètre d'alésage : d = 40 mm.

$$S_{alésage} = \pi \cdot 2^2 = 12,56 \text{ cm}^2$$
  $S_{tige} = \pi \cdot 1,1^2 = 3,8 \text{ cm}^2$ 

Force développée par le vérin en poussant :

$$F=\eta_{v\acute{e}rin}~p~S_{al\acute{e}sage}=0{,}95~.60$$
 . 12,56 = 716 daN = **7160 N**

Force développée par le vérin en tirant :

$$F = \eta_{\text{v\'erin}} \; p \; (S_{\text{al\'esage}} - S_{\text{tige}}) = 0.95 \; .60 \; . \; (12,56 \; -3,8) = 499 \; daN = \textbf{4990 N}$$

A32-Conclusion.

Le vérin doit fournir une force de :  $6000 \cdot \cos 10 = 5908 \text{ N}$ . Le vérin travaille en poussant, il pourra fournir cette force.

## B-Vérification des performances de l'équipement électrique des molettes.

B1-Vérification du couplage du moteur des molettes de préformage, en donnant le nom du couplage nt. professionnel actuel et en justifiant son choix.

Couplage : ETOILE

Justification: Réseau 230/400V

Moteur 230/400V ←

B2-Détermination de l'intensité nominale du courant dans le moteur précédent.

$$In = Pu / U.\sqrt{3} \cdot \cos\varphi \cdot \eta = 150 / 400. \sqrt{3} \cdot 0,63 \cdot 0,51 = 0.67A$$

B3-Vérification des références des appareillages (voir DT 5 à 8)

Justification des réponses :

Fusibles F3:

# Am 1A ok car moteur In=0.67A

- Contacteur KM2/KM3: Inverseur pour moteur jusqu'à 2,2kW. Bobine 24V~. 1contact NF donc OK
- Module d'antiparasitage : Pas ok car tension nominale de 32 à 48V. il faut prendre le module LA4 KE1B Car tension nominale entre 12 et 24V
  - Relais thermique F4:

Pas ok car réglage entre 0,36 et 0,54A alors que In=0.67A il faut prendre le LR2 K0305 qui se règle entre 0.54 et 0 ,8A.

# C-Vérification des caractéristiques du moteur d'entraînement des fûts.

#### C1-Détermination de la vitesse de rotation du moteur.

C11-Calcul de la vitesse angulaire  $\omega_S$  (rad/s) et de la vitesse de rotation  $N_S$  (tr/min).

On a : 
$$V = R \cdot \omega_S$$

donc : 
$$\omega_S = V / R = 5 / 0.35 = 14.28 \text{ rad/s}$$
  $N_S = 14.28.60 / 2.\pi. = 136.4 \text{ tr/min}$ 

$$N_S = 14,28.60/2.\pi = 136,4 \text{ tr/min}$$

C12-Calcul de la vitesse de rotation N<sub>m</sub> du moteur.

On a:

$$N_M = N_S / R$$

$$\omega_{\rm M} = 14,28 . 15 = 214,2 \text{ rad/s}$$

$$N_M = 136,4.15 = 2046 \text{ tr/min}$$

# C2-Détermination du couple de sortie du réducteur en phase sertissage.

C21-Calcul du moment de  $\vec{F}_{13 \to fit}$  au point O.

$$\vec{M}_{\vec{F}_{13 \to f0t}}^{O} = \vec{O} \vec{A} \wedge \vec{F}_{13 \to f0t}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & & 0.350 & -6000.\cos 10 \\ 0 & = -0.0132 \wedge -6000.\sin 10 \\ -442.6 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$
 (en N.m)

C22-Calcul du couple de sortie du réducteur  $C_S$  transmis à l'ensemble plateau presseur + fût + plateau d'entraînement pendant la phase de sertissage.

Equation du mouvement :

C<sub>S</sub> - C<sub>R</sub> = 0 (Pas d'accélération angulaire pendant la phase de démarrage)

Remarque : l'élève peut indiquer que Le couple  $C_S$  est l'opposé de  $\bar{M}^O_{\bar{F}_{13\to 101}}$  car il n'y pas de frottement et pas d'accélération angulaire.

 $C_S = 442,6 \text{ N.m}$ 

# C3-Détermination du couple de sortie du réducteur en phase de démarrage.

C31- Calcul de l'accélération angulaire ω de l'ensemble plateau presseur + fût + plateau d'entraînement pendant la phase de démarrage.

Pour  $N_S = 135$  tr/min ,  $\omega_S = 14,14$  rad/s

$$\dot{\omega} = \Delta \omega / \Delta t = 14,14 / 0,5 = 28,28 \text{ rad/s}^2$$

C32-Calcul du couple de sortie du réducteur C<sub>s</sub> transmis à l'ensemble plateau presseur + fût + plateau d'entraînement pendant la phase de démarrage.

Equation du mouvement :

 $C_S = I$ .  $\dot{\omega}$  (Pas d'effort de sertissage pendant la phase de démarrage)

$$C_S = 28,28 . 5,5 = 155,5$$
 N.m

#### C4-Vérification du moteur.

C41-Calcul de la puissance maximale en sortie de réducteur.

Pour la phase de sertissage :

$$P_S = C_S \cdot \omega_S = 440 \cdot 14,14 = 6221 \text{ W}$$

Pour la phase de démarrage :

$$P_S = C_S \cdot \omega_{SMaxi} = 155 \cdot 14,14 = 2192 \text{ W}$$

C42-Calcul de la puissance maximale fournie par le moteur et du couple maximal fourni par le moteur. Puissance :

$$P_M = P_S / \eta_r = 6221 / 0.9 = 6912 W$$

(On ne fait pas le calcul pour la phase de démarrage car les inerties du moteur et du réducteur sont négligées et pour cette phase la puissance nécessaire est nettement plus faible)

Couple:

$$C_{M} = P_{M} / \omega_{M} = 6912 / 212,1 = 32,6 \text{ N.m}$$
 (Nota: pour  $N_{M} = 2025 \text{ tr/min}$ ,  $\omega_{M} = 212,1 \text{ rad/s}$ )

C43-Conclusion.

Les caractéristiques du moteur données sont P = 11000 W à 2830 tr/min soit un couple de :

 $11000/(2830.2.\pi/60) = 37,1 \text{ N.m}$ 

En phase de sertissage on a:

 $N_M = 2025$  tr/min,  $C_M = 32.6$  N.m et  $P_M = 6912$  W, le moteur convient.

# D-Choix du variateur de vitesse du plateau d'entraînement.

D1-Détermination du courant nominal In absorbé par le moteur.

In = 22,5A car réseau 3.400V

D2-Vitesse de synchronisme du moteur, calcul de son nombre de paire de pôles p.

n= 2830trs/min donc ns=3000trs/min Donc p = f/ns = 50/(3000/60) = 1

D3-Justification du choix du variateur pour un fonctionnement à charge constante.

Référence: 827 256 5 ok car réseau 3.400V, charge constante, moteur 11kW

D4- Recherche à partir du profil de vitesse des valeurs de réglage des paramètres du variateur

130/140 = 0.5s car rampe d'accélération de 0 à Vmax.

131/141 = 0.4s car rampe de décélération de Vmax à 0.

136/146 = 0,3s car rampe d'arrêt de Vmax à 0.

300/310 = 0 trs/min car la vitesse au moment du démarrage du cycle est nulle.

301/311 = 0 trs/min car la vitesse minimale est nulle

D5-Valeurs des paramètres suivants: 100, 101, 112

100: 1 unipolaire

101: 0 bornes

D6-Valeur de la consigne analogique qui permettra d'obtenir une vitesse tangentielle de 5m/s.

Uconsigne =  $(10/3000) \times 2025 = 6,75V$